

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

OCHRANNÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT



TSP610

Překlad původního návodu k používání

ÚVOD

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce TOTAL zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.

Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Čína

Datum vydání: 04.04.2024

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model TSP610
Rozměry hledí 39×20 cm
Tloušťka hledí 1 mm
Optická třída hledí 1
Velikost Univerzální
Třída ochrany proti nárazu F (náraz o nízké energii)*
Materiál náhlavního krytu Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Materiál hledí Čirý akrylát

* Třída ochrany proti nárazu: F

Podle normy EN 166 musí štít vyhovující třídě F poskytnout ochranu před nárazem ocelové kuličky o průměru 6 mm, hmotnosti 0,86 g a pohybující se rychlostí do 45 m/s.

ÚČEL POUŽITÍ

- Ochranný obličejový štít JE URČEN k ochraně očí a obličeje před letícími předměty s nízkou energií nárazu, viz. definice třídy ochrany výše
- Hledí štítu zajišťují ochranu očí a obličeje ze stran.
- Ochranný obličejový štít NENÍ URČEN k ochraně očí před rozstříkující se kapalinou, roztaveným kovem, horkými pevnými částicemi (např. jiskry) a ultrafialovým nebo infračerveným zářením.
- Ochranný obličejový štít NENÍ URČEN k ochraně při sportu, např. hokeji nebo šermu apod.



VAROVÁNÍ

Ačkoliv je tento ochranný štít určen pro ochranu obličeje a očí před malými pevnými částicemi, není nerozbitný.

POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ

Před nasazením zkontrolujte celkový stav štítu, především hledí a upevňovacích částí. Jakékoliv poškození snižuje ochranné vlastnosti štítu. Poškozený štít vyměňte za nový.


Hlavní části



- 1 Hledí
- 2 Náhlavní kryt
- 3 Temenní páska
- 4 Týlní páska s upevňovacím a uvolňovacím kolečkem
- 5 Upínací kolečko

Příprava pro použití

- Hledí ochranného štítu je opatřeno ochrannou fólií, která slouží k jeho ochraně před mechanickým poškozením (poškrábáním) nebo znečištěním během skladování. Před prvním použitím štítu tuto ochrannou fólii sejměte.



- 1 Ochranná fólie



POZNÁMKA

Ochranná fólie může být nalepena i z vnitřní strany hledí. Pokud je tomu tak, nezapomeňte ji sejmout i z této strany.

- Pokud byla sestava temenního a týlního pásku balena samostatně, upevněte ji dovnitř náhlavního krytu (obr. 1, pozice 2) a zajistěte pomocí upínacích koleček (obr. 1, pozice 5).
- Nasadte štít na hlavu a upravte jej pomocí týlní pásky s upevňovacím kolečkem (obr. 1, pozice 4) tak, aby vám řádně seděl na hlavě.



UPOZORNĚNÍ

Všechny části ochranného štítu, které jsou v kontaktu s pokožkou, jsou vyrobeny z materiálu, u něhož se nepředpokládá její podráždění. Přesto může materiál štítu u citlivých osob vyvolat alergickou reakci v místě kontaktu s pokožkou. V takovém případě štít nepoužívejte.



UPOZORNĚNÍ

Ochranný štít nikdy neupravujte. Poškozený ochranný štít nepoužívejte. Poškrábané hledí snižují viditelnost a ochranu zraku. V případě poškození ihned vyměňte hledí nebo štít za nový.

- Po ukončení práce uvolněte kolečko a štít odložte na vhodné místo tak, aby neležel hledím na jeho povrchu. Mohlo by dojít k nežádoucímu poškrábání skla hledí.
- Štít chraňte před teplem, dlouhodobým slunečním zářením a jiskrami.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky

- Pravidelně kontrolujte stav všech částí ochranného štítu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo nefunkčnost, štít nepoužívejte a poškozený díl co nejdříve vyměňte za nový.
- Hledí a pásky štítu čistěte teplou mýdlovou vodou, nikdy ne nasucho. Potom štít osušte pomocí měkké savé látky, nejlépe flanelu.
- Štít je možné také desinfikovat šetrnými desinfekčními prostředky na bázi vody. Vždy ale návod k použití přípravku, protože některé přípravky mohou zanechávat na hledí povlak.
- Štít udržujte v čistotě a skladujte jej při teplotě 5-40 °C a relativní vlhkosti do 90 %.
- Štít chraňte před poškrábáním a před organickými rozpouštědly.
- Pokud štít nepoužíváte, uložte jej do vhodného ochranného obalu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

Ochranný obličejový štít, model TSP610

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., Ltd
1508-149, Building 037, No. 52 Huihai Road High-tech Zone,
NINGBO, ZHEJIANG 315040, P-R- CHINA

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačním právním předpisem EU: (EU) 2016/425.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

(ČSN) EN 166:2001

Oznámený subjekt CCQS Certification Services Limited Ireland provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení typu č. CE-PC-2000331-159-01-9A, datum vydání 16.07.2020.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě:

Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., Ltd, 08.12.2020.

Jméno, funkce, podpis osoby oprávněné vydat prohlášení o shodě jménem výrobce:
Osborn Zou, předseda představenstva společnosti.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com

   TOTAL TOOLS WORLD

MADE IN CHINA



TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.